



MİMİO TOUCH BOARD

CİHAZ KALİBRASYON VE KULLANIMA HAZIRLAMAK



WİNDOWS 8 İLE ÇALIŞTIRMAK İÇİN

1. Windows (⊞) tuşuna basın + C 'ye basın., ardından Search (Arama) seçimini yapın.
2. Settings (Ayarlar) seçeneğine dokununuz veya tıklayın ve ardından Tablet PC Settings (Tablet PC Ayarları) yazın.
3. Arama sonuçlarından Tablet PC Settings (Tablet PC Ayarları) seçimini yapın.
4. Tablet PC Ayarları iletişim kutusundan yapılandırmak istediğiniz ekranı (Display) seçin.
5. Setup (Kurulum) düğmesini tıklayın.
6. Ekrandaki yönergeleri takip edin.
7. Her bir ilave dokunmatik ekran için 4-6 adımlarını tekrarlayın.
8. Gösterilen Tüm Ortası Hedef'e Benzer İşaretlerin Üstüne Parmağınızla veya Tahta ile Birlikte Verilen Kalemler ile Dokunmak.
9. Tüm İşaretleri Bitirdikten Sonra Tahtanız Kullanıma Hazır.

WİNDOWS 7 VE DİĞER İŞLETİM SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞTIRMAK İÇİN

10. (Windows) tuşuna basın ardından Denetim Masasını açınız .
11. Tablet PC Settings (Tablet PC Ayarları)nı açınız.
12. Tablet PC Ayarları iletişim kutusundan yapılandırmak istediğiniz ekranı (Display) seçin.
13. Setup (Kurulum) düğmesini tıklayın.
14. Ekrandaki yönergeleri takip edin.
15. Her bir ilave dokunmatik ekran için 4-6 adımlarını tekrarlayın.
16. Gösterilen Tüm Ortası Hedef'e Benzer İşaretlerin Üstüne Parmağınızla veya Tahta ile Birlikte Verilen Kalemle Dokunmak.
17. Tüm İşaretleri Bitirdikten Sonra Tahtanız Kullanıma Hazır.


GÖRSEL OLARAK ANLATIM İÇİN AŞAĞIDAKİ RESİMLERİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.


Başlangıç

1. Yol : Denetim Masasına Giriş için Klavyenizden Boşta iken "Denetim Masası " Yazınız .

2. Yol : Tahta Bilgisayarınıza Takılı İken Yine Başlat Ekranından "Tablet " Yazdığımızda "Tablet PC Ayarları " Gelecektir .







Bekdata Teknoloji A.Ş.

Cihangah Sk. Onur İş Mrk. No.2/6 Çağlayan 34403 İstanbul Türkiye

Tel: +90 (212) 234 18 00 Faks: +90 (212) 230 28 99

<http://www.bekdata.com>